


Radny Gminy
Witkowski Krzysztof



Ożarówice 08 04 2019



Wójt Gminy Ożarówice
Grzegorz Czapla

INTERPELACJA

Proszę o zwrócenie uwagi na stan niedrożnych rowów odprowadzających wody powierzchniowe w północnej części sołectwa Tapkowice. Skutkiem czego jest wysoki poziom wód stojących na łąkach nawet do połowy maja, co można zaobserwować od kilku lat. Podczas powodzi w roku 2007 mogliśmy obserwować jak stan rowów odprowadzających miał wpływ na czas postępującego ujścia wód. W mojej opinii należałoby udroźnić istniejące rowy, które zaznaczyłem na mapie załączonej do tego pisma.

Stan poprawienia melioracji tego terenu może tylko polepszyć odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do kanału Ożarówickiego. Napływające każdej wiosny oraz po obfitych opadach wody z części południowej wzniesienia w Tapkowicach zatrzymują się, tworząc nie tylko naturalne siedliska rozrodcze komarów.

Po przeprowadzonej modernizacji DK 78, w niektórych domostwach przyjeżdżających nie bezpośrednio, każdej wiosny wysoki poziom wód powierzchniowych zalewa piwnice. Możliwe, iż polepszenie systemu odprowadzania przyspieszy odpływ wód z zalewanych piwnic.

W części sołectwa Tapkowice, w granicach ulicy Zgody nie ma systemu rowów odprowadzających wody stojące na łąkach. Możliwe, że kiedyś tam były. Zaznaczyłem na mapce poglądowej obszar znakiem zapytania.


Chciałby również zwrócić szczególną uwagę, iż w chwili obecnej jest najlepszy czas na tego typu prace, gdyż za chwilę ruszy wegetacja roślin a co za tym idzie czas roboczo godzin potrzebnych do wykonania tego wydłuży się.

Proszę za tem o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

załączniki :

Witkowski Krzysztof

1 – mapka sytuacyjna z zaznaczonymi punktami



Urząd Gminy Ożarówce
System Informacji Przestrzennej



☒ uwzględniaj wszystkie warstwy

Szukaj...

ଅମାତ୍ୟ



Slmap tiles © Geo-System geo-system.co
Map data © OpenStreetMap openstreetmap.org/copy