

Dot.: Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach

– odpowiedzi na uwagi (II)

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- W poz. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 zastosowano KNR 19/1024/4, który odnosi się do Montażu okien aluminiowych o powierzchni pow. 3 m², gdzie jest niższa norma robocizny niż we właściwym KNR 19/1024/8 dla drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych?
Wg jakiego katalogu należy wycenić te pozycje?

Do wyceny inwestycji można stosować inne katalogi niż zawarte w przedmiarach.