

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa studzienek rewizyjnych			
1.1		Uszczelnienia			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
		2*3,14*0,30*0,15*82*2	m ²	46,346	
				RAZEM	46,346
2 d.1. 1	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie i reprofilacja podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m ²		
		46,346	m ²	46,346	
				RAZEM	46,346
1.2		Naprawa studzienek rewizyjnych			
3 d.1. 2	KNR 4-05I 0410-04 Analogia	Wymiana pierścieni dystansowych	kpl.		
		101	kpl.	101,000	
				RAZEM	101,000
2		Naprawa przepompowni ścieków			
2.1		Likwidacja erozji siarczanowej i uszczelnienia			
4 d.2. 1	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych i cylindrycznych (P3A2, P3B1, P3B2, 10P1, 9P1, 15P2, 11P1. 13P2, 13P1, 14P2, 8P1, PS1)	m ²		
		2*3,14*0,75*(3,3+4,15+6,90+4,45+5,48+4,59+2,80+5,05+4,04+1,92+3,65+4,99+3,10)+2*3,14*0,60*5,32	m ²	276,364	
				RAZEM	276,364
5 d.2. 1	KNR 0-39 0118-04 - analogia	Uszczelnienie z masy żywicznej uszczelniającej do betonu ; powierzchnie pionowe	m ²		
		276,364	m ²	276,364	
				RAZEM	276,364
3		Remont nawierzchni bitumicznej			
6 d.3 1106-01	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		[(5,00+30,8+50,2+50,5+30,5+6,20+12,5+40,6)*1,20+22,6*2,00]*0,125	t	39,595	
				RAZEM	39,595
7 d.3 1406-03	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000