

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 września 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 242 § 1 i art. 244 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

**Rada Gminy Ożarowice
uchwała**

§ 1. Rada Gminy Ożarowice uznaje za bezzasadny wniosek z dnia 4 września 2023 roku w zakresie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ożarowice postępowania kontrolnego celem ustalenia i wskazania powodów problemów z wodą dostarczaną mieszkańcom pyrzowickich Siedlisk, która to nie spełnia wymagań jakościowych i jest niezdatna do spożycia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz

Uzasadnienie

W dniu 5 września 2023 roku do Rady Gminy Ożarówice wpłynął wniosek w zakresie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ożarówice postępowania kontrolnego celem ustalenia i wskazania powodów problemów z wodą dostarczaną mieszkańcom pyrzowickich Siedlisk, która to nie spełnia wymagań jakościowych i jest niezdatna do spożycia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 września 2023 roku zapoznała się ze złożonym wnioskiem oraz wyjaśnieniami Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach, który poinformował, że wodociąg zasilający 12 budynków mieszkalnych na terenie przysiółka Siedliska w Pyrzowicach został wybudowany w 1999r. w nowej technologii z rur PE. Rury polietylenowe (PE) używane są na całym świecie do budowy między innymi wodociągów, mają szczególny wkład w poprawę niezawodności i jakości sieci, są również odporne na korozję. Zastosowanie do budowy sieci wodociągowej rur w technologii PE potwierdza, że awaryjność spada do minimum. Dlatego też od ponad 10 lat na ul. Siedliska w Pyrzowicach Zakład nie odnotował awarii sieci wodociągowej, której jest administratorem. Na ww. terenie brak jest również w ostatnim 10-leciu jakichkolwiek modernizacji sieci, podłączeń nowych odbiorców usług.

Wodociąg zasilający mieszkańców z ul. Siedliska na chwilę obecną nie ma połączenia z siecią wodociagową gminy Ożarówice. Wodociąg w przysiółku Siedliska zaopatrywany jest w wodę z wodociągu gminy Mierzęcice. Administratorem sieci jest Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

Dyrektor ZGK wyjaśnił, że w roku 2021 badania wody również wykazały obecność bakterii grupy coli i wysoką wartość parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Bytomiu ZGK w Ożarówicach dokonał zabudowy punktu czerpalnego w studni zakupowej, aby precyzyjnie ustalać źródło pochodzenia ewentualnych zanieczyszczeń w sieci wodociągowej na ul. Siedliska w Pyrzowicach.

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie skierowanym przez Przewodniczącą Rady Gminy do ZGK wyjaśniono, że w dniu **22.08.2023r.** pobrano zgodnie z harmonogramem ustalonym z PSSE w Bytomiu próbki wody do badań.

W dniu 24.08.2023r. otrzymano telefoniczną informację z laboratorium PSSE w Bytomiu, któremu zlecono badania wody, że w dostarczonej próbce pobranej z punktu zlokalizowanego przy ul. Siedliska (budynek mieszkalny, instalacja wewnętrzna, punkt poboru – kran w kuchni, woda pochodząca z ujęć głębinowych GZGWik Mierzęcice) stwierdzono występowanie bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. Poinformowano nadzór wody o zaistniałej sytuacji. Równocześnie pobrano z ww. punktu próbkę wody do badań.

W dniu **25.08.2023r.** otrzymano informację z OBiKŚ W Katowicach, że w pobranej próbce wody z punktu przy ul. Siedliska w Pyrzowicach znajdują się bakterie grupy coli w ilości 4jtk/100 ml.

Po rozmowie telefonicznej z nadzorem wody w Bytomiu ustalono, że woda zostanie pobrana z **3 punktów** na terenie ul. Siedliska w Pyrzowicach.

Woda została pobrana i dostarczona do OBiKŚ w Katowicach z:

1. hydrantu zlokalizowanego przy ul. Siedliska 1 w Pyrzowicach;
2. studni wodomierzowej – punkt zakupowy;
3. budynku mieszkalnego ul. Siedliska w Pyrzowicach;

Z pisma ZGK wynika, że Dyrektor ZGK w Ożarówicach w dniu **25.08.2023r.** telefonicznie poinformował Dyrektora GZGWik W Mierzęcicach o zaistniałej sytuacji i zwrócił się z wnioskiem o prewencyjne zachlorowanie sieci wodociągowej.

W dniu 28.08.2023r. potwierdzono występowanie w wszystkich **3 próbkach** wody dostarczonych do badań przekroczenia liczby enterokoków kałowych.

Poinformowano pismem nr **DTW.7033.4.9.2023/1** w dniu **28.08.2023r.** GZGWik w Mierzęcicach o występujących zanieczyszczeniach w wodzie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach równocześnie:

1. poinformował Wójta Gminy Ożarówice o zaistniałej sytuacji;
2. poinformował drogą telefoniczną mieszkańców ul. Siedliska o tym, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do wykorzystania do celów higienicznych.
3. dokonał płukania odcinka sieci wodociągowej na ul. Siedliska w Pyrzowicach;

4.przekazał komunikat odbiorcom wody z ul. Siedliska w Pyrzowicach wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu;

5.Zamieścił komunikat na stronie BIP Zakładu;

6.poinformował dostawcę wody Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach o zaistniałej sytuacji, oraz otrzymano zapewnienie, że natychmiast zostanie wprowadzone chlorowanie sieci;

7.zabezpieczył dostawę wody dla 12 posesji przy ul. Siedliska w Pyrzowicach poprzez dostarczenie na każdą posesję opakowań jednostkowych w ilości 5l /osobę oraz ustawienie dwóch kontenerów typu mauser o pojemności 1m³ na posesji nr i nr

Wszystkie próbki wody zostały pobrane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przeszkolonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach.

Próbki wody zostały przekazane do badań podmiotom akredytowanym tzn. PSSE w Bytomiu oraz Eurofins OBIKŚ w Katowicach.

Zarówno w ocenie ZGK w Ożarowicach jak i PSSE w Bytomiu dokonano należytej staranności dla ustalenia i wyeliminowania źródła zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia. Ilość wody wtłaczanej do sieci z wodociągu zarządzanego przez GZGWIK Mierzęcice bilansuje się z ilością wody sprzedanej odbiorom wody zamieszkujących ulicę Siedliska w Pyrzowicach. Przy tak szczelnej sieci brak jest możliwości przedostawania się zanieczyszczeń z zewnątrz do sieci.

Punkt czerpalny zabudowany w studni wodomierzowej (studnia zakupowa) pozwala precyzyjnie określić z jakiego kierunku pochodzą zanieczyszczenia.

Do wyjaśnień dołączono wyczerpującą dokumentację odnoszącą się do okoliczności związanych z zanieczyszczoną wodą.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia rada uznaje wniosek za bezzasadny.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 246 § 1 wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo do wniesienia skargi.

Na podstawie art. 247 w zw z art. 238 § 1 kpa informuję się, że w przypadku braku przedstawienia nowych okoliczności organ właściwy może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania.