

ROLOG-SERVICES sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40, 41-260 Sławków			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OB-3				Zał.Nr: 2-3 Wiertnica: r czna			
Miejscowo : Niezdara Gmina: O arowice Powiat: tarnogórski Województwo: łaskie			Obiekt: Sie wodoci gowa Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej,ul. Staszica 1, O ar Wiercenie: "ROLOG-SERVICES" sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40 Dozór geol.:				System wiercenia: r cznie Rz dna: 292.70 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-08-08			
1	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Włgotno	Stan gruntu
			[m]		[m]					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasypany Nasypany				nasyp niekontrolowany, br zowo-szary	nN	I		In
		Czwartorz d Plejstoce			0.30	glina piaszczysta, brunatna z okruchami wapienia	Gp	IIIa	mw	tpl
					1.40	piasek redni, be owy	Ps	IIa	w	szg
					1.90	glina, be owa	G	IIIb		tpl
					2.10	piasek redni, be owy	Ps	IIa		szg
					3.0					
					3.00					