



ROLOG-SERVICES sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40, 41-260 Sławków			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer OB-1</b>				Zał.Nr: 2-1 Wiertnica: r czna			
Miejscowo : Niezdara Gmina: O arowice Powiat: tarnogórski Województwo: łaskie			Obiekt: Sie wodoci gowa Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 1, O ar Wiercenie: "ROLOG-SERVICES" sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40 Dozór geol.:				System wiercenia: r cznie Rz dna: 292.10 m n.p.m. Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2019-08-08			
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Holocen				gleba, ciemnoszara	Gb	I	s	In
		Czwartorz d Plejstocen			0.30	piasek redni, óty	Ps	Ila	mw	szg
			1.0							
			2.0							
			3.0		3.00					