




ROLOG-SERVICES sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40, 41-260 Sławków			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OB-7				Zał.Nr: 2-7 Wiertnica: r czna			
Miejscowo : Tapkowice Gmina: O arowice Powiat: tarnogórski Województwo: łaskie			Obiekt: Sie wodoci gowa Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 1, O ar Wiercenie: "ROLOG-SERVICES" sp. z o.o. j.v. ul. Browarna 40 Dozór geol.:				System wiercenia: r cznie Rz dna: 292.40 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-08-08			
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Holocen Czwartorz d Plejstocen				gleba, ciemnoszara	Gb	I	s	In
					0.40	piasek redni, ółto-br zowy	Ps	IIa	w	szg
			1.0		1.00	glina piaszczysta, be owo-br zowa z okruchami wapienia	Gp	IIIa	mw	tpl
			3.0		3.00					