

Dokumentacja fotograficzna
stanu istniejącego nawierzchni terenu w obrębie działek nr 244/5, 244/9, 244/13 i 401/7



Widok od strony południowej na budynek BiOK





Nawierzchnia od strony północnej przy istniejącej nawierzchni utwardzonej





Stan nawierzchni terenu po opadach

